

## 其他需要说明的事项

### 一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

#### (一) 设计过程简况

2021年6月,荣成市盛豪船舶设备有限公司委托山东省环科院环境检测有限公司编制了荣成市盛豪船舶设备有限公司《X射线探伤机及探伤室应用项目环境影响报告表》。

#### (二) 施工过程简况

本项目2023年5月6日开工建设,2024年5月3日投入调试。本项目建设过程中同步落实了环境影响报告表及其批复中提出的其他各项环境保护对策措施。

#### (三) 验收过程简况

2024年3月,建设单位委托山东省环科院环境检测有限公司开展本项目竣工环境保护验收工作。

2024年6月,山东省环科院环境检测有限公司编制完成了《X射线探伤机及探伤室应用项目竣工环境保护验收监测报告表》。

2024年6月28日,荣成市盛豪船舶设备有限公司组织召开验收会,会议形成了验收意见,X射线探伤机及探伤室应用项目验收合格。

### 二、其他环保措施的实施情况

环境影响报告表及其批复中提出的环保措施均已在验收监测报告表中进行了详细说明。

### 三、整改工作情况

无。

**四、地方政府承诺负责实施的环境保护对策措施情况**  
无。